

LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR - LSE

ESTABELECIMENTO: ESCOLA M. E. F. JERÔNIMO MILHOMEN TAVARES, TODA EM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E FECHAMENTO EM ALVENARIA, CONSTITUÍDA COM 23 (VINTE E TRÊS) SALAS DE AULA, SECRETARIA, SALA DO PROINFO, SALA DOS PROFESSORES, SALA DA COORD. PEDAGÓGICA, SALA DE LEITURA, CIRCULAÇÕES, BANHEIROS COLETIVOS, COZINHA, DEPÓSITOS, REFEITÓRIOS E ALMOXARIFADO.

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 2.239,60 m².

END: RUA HONÓRIO BASTOS S/N – B. SANTA MARIA - OEIRAS DO PARÁ.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTENDO 28 (VINTE E OITO) REGISTROS - DATA: 13 DE SETEMBRO DE 2021.

CONSTATA-SE A SITUAÇÃO ATUAL DE SUAS INSTALAÇÕES FÍSICAS.



FOTO 01: VISTA DO BLOCO CENTRAL QUE APRESENTA MAIORES PROBLEMAS FÍSICOS.



FOTO 02: VISTA INTERNA DO BLOCO CENTRAL, FORRO E COBERTURA DETERIORADO.



FOTO 03: DETALHE DA COBERTURA TODA DETERIORADA, INCLUSIVE FORRO E ELÉTRICA.



FOTO 04: DETALHE DE PARTE DA PAREDE INTERNA DETERIORADA, BLOCO ADMINISTRATIVO.

ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS



FOTO 05: VISTA INTERNA DA SALA DO PROINFO
NECESSITA DE REFORMA.



FOTO 06: VISTA DE PARTE DA COBERTURA SEM
FORRO, NECESSITA DE REFORMA.



FOTO 07: VISTA INTERNA DA SALA DO PROINFO,
PRÉDIO NECESSITA SER REFORMADO.




FOTO 08: VISTA SUPERIOR DE UMA DAS SALAS
DE AULA, A REFORMAR.



FOTO 09: VISTA INTERNA DA SALA DOS
PROFESSORES A REVITALIZAR.



FOTO 10: VISTA EXTERNA DA CIRCULAÇÃO
COBERTURA A REVITALIZAR.



FOTO 11: VISTA INTERNA DE UMA SALA DE AULA
COM PISO A REVITALIZAR.



FOTO 12: VISTA DE PISO DETERIORADO A
REVITALIZAR.

ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS



FOTO 13: VISTA DE PISO CERÂMICO A REVITALIZAR P/ KORODUR.



FOTO 14: VISTA INTERNA DE UMA DAS SALAS DE AULA, FORRO E ELÉTRICA A REVISAR.



FOTO 15: DETALHE DA CALÇADA EXTERNA DO BLOCO CENTRAL (ADMINISTRATIVO).



FOTO 16: VISTA DO ACESSO À COZINHA, NECESSITA SERVIÇOS DE REFORMA.



FOTO 17: VISTA INTERNA DA COZINHA A REFORMAR.



FOTO 18: VISTA DA COZINHA A REFORMA FORRO E INSTALAÇÕES.



FOTO 19: VISTA DE PARTE DO TANQUE DE SERVIÇO A REFORMAR.



FOTO 20: VISTA DOS TANQUES EM ALVENARIA DA COZINHA A REFORMAR.

ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS



FOTO 21: VISTA DA ÁREA EXTERNA AOS BANHEIROS COLETIVO.



FOTO 22: VISTA DOS LAVATÓRIOS DO BANHEIRO INFANTIL A REVITALIZAR.



FOTO 23: DETALHE DA ÁREA DESTINADA AO BEBEDOURO.



FOTO 24: VISTA DE PARTE DO FORRO PVC A REVITALIZAR.



FOTO 25: VISTA DO BLOCO SEM ESQUADRIAS DE VIDRO, FALTA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E TROCA DE PILARES DE MADEIRA P/ CONCRETO ARMADO.



FOTO 26: VISTA DA COBERTURA DO REFEITÓRIO, NECESSITA DE REPAROS.



FOTO 27: VISTA DO BLOCO SEM ESQUADRIAS DE VIDRO, FALTA A CONCLUSÃO.



FOTO 28: VISTA DE FORRO PVC E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS A SEREM REVISADAS.

**ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS**



Portanto, conforme constatamos “in loco”, a escola foi pintada no ano anterior, porém apenas externamente, faltando os serviços de pintura interna e demais serviços de revitalização da cobertura, principalmente dos blocos central e do antigo chapeuzinho vermelho que apresentam muitas infiltrações, deterioração da estrutura de cobertura em madeira e revisão geral do forro PVC com a estruturação em madeira, troca ou reposição de pisos deteriorados, troca e reposição de revestimentos cerâmicos nos banheiros e cozinhas, revisão de suas instalações elétricas e das instalações hidrossanitárias, incluindo a construção de duas torres em concreto armado para caixa d’água, como também fornecimento e instalação de esquadrias de vidro. Sobretudo, não apresenta condições adequadas de uso, segurança e higiene para um bom funcionamento escolar, pois necessita urgentemente dos serviços de revitalização de todas as suas instalações físicas.

Oeiras do Pará, 25 de novembro de 2021.

SHELSON GIL MOIA CARDOSO
Eng. Fiscal de Obras e Serviços
PORT. N° 004/2021- SEMED