



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
SETOR DE COMPRAS



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	ASSUERO AUTO PEÇAS CNPJ: 18.556.376/0001-42		BRITO COMERCIO CNPJ: 37.525.080/0001-09		AUTO TAVARES CNPJ: 16.781.235/0001-06		MÉDIA	
				V. UNI	V. TOTAL	V. UNI	V. TOTAL	V. UNI	V. TOTAL	V. UNI	V. TOTAL
1	MOTONIVELADORA - MODELO NEW HOLLAND RGI40-B Especificação: Manutenção preventiva e corretiva urgente, substituição de todo o conjunto de filtros, lâmina, conjunto de reparos de todos os cilindros hidráulicos, substituição de jogo de retrovisor, conjunto de para-brisa completo, jogo de calços da lâmina, reparo completo da bomba de transferência do circuito da lâmina, sensor da caixa de marcha, bomba do nível de tanque de combustível, jogo de faróis dianteiro e traseiro, sistema completo do racoll, revisão mecânica e elétrica e posterior plano de manutenção preventiva.	SERVIÇO	4	R\$ 36.936,00	R\$ 147.744,00	R\$ 42.271,20	R\$ 169.084,80	R\$ 22.500,00	R\$ 90.000,00	R\$ 33.902,40	R\$ 135.609,60
2	RETOESCAVADORA XCMG XT870BR. Especificação: Troca de todo o conjunto de filtros, óleo lubrificante, óleo hidráulico, filtro de ar interno, filtro de ar externo, filtro lubrificante, filtro de combustível, filtro separador de água/óleo, instalação de fixo do motor L/D, revisão de todos os seus componentes mecânicos e elétricos e posteriormente plano de manutenção preventiva.	SERVIÇO	4	R\$ 17.496,00	R\$ 69.984,00	R\$ 20.023,20	R\$ 80.092,80	R\$ 21.250,00	R\$ 85.000,00	R\$ 19.589,73	R\$ 78.358,93
3	CAMINHÃO IVECO TECTOR ATTACK 170E22 - 4x2 (COLETOR). Especificação: Manutenções corretivas, como troca de óleo lubrificante, óleo hidráulico, mangueiras hidráulicas de alta pressão, troca de líquido de arrefecimento, filtro de ar interno, filtro de ar externo, filtro lubrificante, filtro de combustível, filtro separador de água/óleo, revisão mecânica e elétrica para posterior implantação de plano de manutenção preventiva, assim como criação de check-list termo de responsabilidade para o operador.	SERVIÇO	4	R\$ 15.390,00	R\$ 61.560,00	R\$ 17.613,00	R\$ 70.452,00	R\$ 17.500,00	R\$ 70.000,00	R\$ 16.834,33	R\$ 67.337,33

<p>CAÇAMBA VW WORKER 15180. Especificação: Manutencões corretivas, urgentes como troca de óleo lubrificante, óleo hidráulico, óleo da caixa de marcha, mangueiras hidráulicas de alta pressão, filtro de ar interno, filtro de ar externo, filtro lubrificante, filtro de combustível, filtro separador de água/óleo, troca de conjunto de molas dianteiras e traseiras, intercooler, jogo de amortecedores dianteiro e traseiro, conjunto de lomas de freio traseiro e dianteiro, vidro de janela esquerdo, lubrificação completa de todo equipamento, assim como revisão elétrica para posterior implantação de plano de manutenção preventiva, assim como criação de check-list termo de responsabilidade para o operador.</p>	SERVIÇO	4	R\$ 15.957,00	R\$ 63.828,00	R\$ 18.261,90	R\$ 73.047,60	R\$ 17.500,00	R\$ 70.000,00	R\$ 17.239,63	R\$ 68.958,53
<p>PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12B TURBO manutenção corretivas, como motor (MMM série 10 6cyl), 2 baterias de 100A, troca do conjunto completo de rolamentos e embuchamento central, pino do braço direito, lamina completa com escurificador, troca dos cilindros hidráulicos, capas de dentes, troca dos rolamentos completos das rodas dianteiras e traseiras, bomba de freio, pacote de freio dianteiro e traseiro, conjunto de ignição, troca de óleo lubrificante, óleo hidráulico, filtro de ar interno, filtro de ar externo, filtro lubrificante, filtro de combustível, filtro separador de água/óleo, troca de conexões hidráulicas com vazamento, lubrificação completa de todo equipamento assim como revisão mecânica e elétrica para posterior implantação de plano de manutenção preventiva, assim como criação de check-list termo de responsabilidade para o operador.</p>	SERVIÇO	4	R\$ 30.780,00	R\$ 123.120,00	R\$ 35.226,00	R\$ 140.904,00	R\$ 37.500,00	R\$ 150.000,00	R\$ 34.502,00	R\$ 138.008,00
<p>CAÇAMBA STIHL FS 180. Especificação: Manutencões corretivas, como troca de rolamentos e rebolotes, assim como revisão mecânica e elétrica para posterior implantação de plano de manutenção preventiva, assim como criação de check list termo de responsabilidade para o operador.</p>	SERVIÇO	4	R\$ 607,50	R\$ 2.430,00	R\$ 695,25	R\$ 2.781,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 767,58	R\$ 3.070,33
<p>TRATOR NEW HOLLAND TT 4030. Especificação: manutencões corretivas na bomba injetora e bomba d'água, troca de óleo lubrificante, óleo hidráulico, filtro de ar interno, filtro de ar externo, filtro lubrificante, filtro de combustível, filtro separador de água/óleo, lubrificação completa de todo equipamento assim como revisão mecânica e elétrica para posterior implantação de plano de manutenção preventiva, assim como criação de check-list termo de responsabilidade para o operador.</p>	SERVIÇO	4	R\$ 19.197,00	R\$ 76.788,00	R\$ 21.969,90	R\$ 87.879,60	R\$ 17.500,00	R\$ 70.000,00	R\$ 19.555,63	R\$ 78.222,53

<p>TRATOR MASSEY FERGUSON 4278. Especificação: Manutenções corretivas como troca de radiador que se encontra com vazamentos, equipamento sem bateria, vazamentos nos diferenciais dianteiro e traseiro, troca de óleo lubrificante, óleo hidráulico, filtro de ar interno, filtro de ar externo, filtro lubrificante, filtro de combustível, filtro separador de água/óleo, ponteiros de direção, lubrificação completa de todo equipamento assim como revisão mecânica e elétrica para posterior implantação de plano de manutenção preventiva, assim como criação de check-list termo de responsabilidade para o operador.</p>	SERVIÇO	4	R\$ 18.549,00	R\$ 74.196,00	R\$ 21.228,30	R\$ 84.913,20	R\$ 17.500,00	R\$ 70.000,00	R\$ 19.092,43	R\$ 76.369,73
<p>CAÇAMBA VW CONSTELLATION 26.280. Especificações: Manutenções corretivas como troca de carga de filtro que se encontra quebrada, equipamento sem para-choque traseiro, troca de óleo lubrificante, óleo hidráulico, filtro de ar interno, filtro de ar externo, filtro lubrificante, filtro de combustível, filtro separador de água/óleo, lubrificação completa de todo equipamento assim como revisão mecânica e elétrica para posterior implantação de plano de manutenção preventiva, assim como criação de check-list termo de responsabilidade para o operador.</p>	SERVIÇO	4	R\$ 16.119,00	R\$ 64.476,00	R\$ 18.447,30	R\$ 73.799,20	R\$ 17.500,00	R\$ 70.000,00	R\$ 17.355,43	R\$ 69.421,73
<p>MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K. Especificações: Manutenções corretivas como, troca de óleo lubrificante, óleo hidráulico, filtro de ar interno, filtro de ar externo, filtro lubrificante, filtro de combustível, filtro separador de água/óleo, troca de conexões hidráulicas com vazamento, lubrificação completa de todo equipamento assim como revisão mecânica e elétrica para posterior implantação de plano de manutenção preventiva, assim como criação de check-list termo de responsabilidade para o operador.</p>	SERVIÇO	4	R\$ 37.827,00	R\$ 151.308,00	R\$ 43.290,90	R\$ 173.163,60	R\$ 21.250,00	R\$ 85.000,00	R\$ 34.122,63	R\$ 136.490,53
<p>HONDA/CG 160 START ANO/ MODELO 2016/17. Especificações: Manutenções corretivas como: troca de óleo lubrificante, bateria, vela de ignição, motor de partida, lona de freio dianteiro e traseiro kit de transmissão, conjunto de força do motor, lubrificação completa de todo equipamento, assim como revisão elétrica para posterior implantação de plano de manutenção preventiva, assim como criação de check-list termo de responsabilidade para o operador.</p>	SERVIÇO	4	R\$ 810,00	R\$ 3.240,00	R\$ 927,00	R\$ 3.708,00	R\$ 1.250,00	R\$ 5.000,00	R\$ 995,67	R\$ 3.982,67

12	TRATOR LS UB0. Especificações: Manutenções preventivas no decorrer do ano como troca de óleo lubrificante, óleo hidráulico, filtro de ar interno, filtro de ar externo, filtro lubrificante, filtro de combustível, filtro hidráulico, filtro separador de água/óleo. Lubrificação completa de todo equipamento e posterior implantação de plano de manutenção preventiva, assim como criação de check-list termo de responsabilidade para o operador.	SERVIÇO	4	R\$ 15.147,00	R\$ 60.588,00	R\$ 17.334,90	R\$ 69.339,60	R\$ 11.250,00	R\$ 45.000,00	R\$ 14.577,30	R\$ 58.309,20
13	GRADE ARADORA PICCIN GALCR. Especificações: Manutenções corretivas como troca dos discos aradores, troca de mancais, troca de eixos, troca de cilindros hidráulicos, lubrificação completa de todo equipamento e posterior implantação de plano de manutenção preventiva, assim como criação de check-list termo de responsabilidade para o operador.	SERVIÇO	4	R\$ 6.480,00	R\$ 25.920,00	R\$ 7.416,00	R\$ 29.664,00	R\$ 7.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ 6.965,33	R\$ 27.861,33
14	GRADE ARADORA BALDAN. Especificações: Manutenções corretivas como troca dos discos aradores, troca de mancais, troca de eixos, troca de cilindros hidráulicos, troca dos entre discos, lubrificação completa de todo equipamento e posterior implantação de plano de manutenção preventiva, assim como criação de check-list termo de responsabilidade para o operador.	SERVIÇO	4	R\$ 5.670,00	R\$ 22.680,00	R\$ 6.489,00	R\$ 25.956,00	R\$ 7.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ 6.386,33	R\$ 25.545,33
15	ROÇADEIRA RP 1700. Especificação: Manutenções corretivas como troca das facas, lubrificação completa de todo equipamento e posterior implantação de plano de manutenção preventiva, assim como criação de check-list termo de responsabilidade para o operador.	SERVIÇO	4	R\$ 486,00	R\$ 1.944,00	R\$ 556,20	R\$ 2.224,80	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 2.014,07	R\$ 8.056,27
16	TRATOR JOHN DEERE 5705. Especificação: manutenções corretivas como troca de radiador que se encontra totalmente sem condições de uso, equipamento sem bateria, eixo dianteiro sucateado, vazamentos nos diferencial traseiro, troca de todo conjunto de rolamentos das rodas dianteiras e traseiras, troca de conjunto de rolamentos dos diferenciais, troca dos anéis de vedação dos cilindros de combustão, troca de kits de anéis dos cilindros do motor, troca de lâmina, troca de escarificador da lâmina, troca de óleo lubrificante, óleo hidráulico, filtro de ar interno, filtro de ar externo, filtro lubrificante, filtro de combustível, filtro separador de água/óleo, pontleiras de direção, lubrificação completa de todo equipamento assim como revisão mecânica e elétrica para posterior implantação de plano de manutenção preventiva, assim como criação de check-list termo de responsabilidade para o operador.	SERVIÇO	4	R\$ 17.820,00	R\$ 71.280,00	R\$ 20.394,00	R\$ 81.576,00	R\$ 17.500,00	R\$ 70.000,00	R\$ 18.571,33	R\$ 74.285,33

<p>CAMINHONETE FORD RANGER 4X4. Especificação: Manutenções corretivas como troca de bicos injetores; bateria, jogo de feixes de molas, catalisador, sensores do catalisador, troca de óleo lubrificante, óleo hidráulico, filtro de ar, filtro lubrificante, filtro de combustível, jogo de amortecedores, líquido de arrefecimento, conjunto de coifas da bandeja de suspensão, parafusos de freio, lonas de freio, análise com scanner técnico pois há falhas indicadas no painel, correção das falhas e troca de componentes necessários, manutenção na bomba de alta pressão, lubrificação completa de todo equipamento e posterior implantação de plano de manutenção preventiva, assim como criação de check-list temo de responsabilidade para o operador</p>	SERVIÇO	4	R\$ 5.427,00	R\$ 21.708,00	R\$ 6.210,90	R\$ 24.843,60	R\$ 15.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 8.879,30	R\$ 35.517,20
<p>HONDA BROS 160CC ANO/ MODELO 2016. Especificação: Manutenções corretivas como, troca de óleo lubrificante, bateria, vela de ignição, motor de partida, kit de transmissão, conjunto de força do motor, lubrificação completa de todo equipamento, troca de lonas de freio traseiro e dianteiro, rolamentos das rodas traseira e dianteira, troca do disco de embreagem, molas do amortecedor dianteiro, retrovisores, assim como revisão elétrica para posterior implantação de plano de manutenção preventiva, assim como criação de check list temo de responsabilidade para o operador.</p>	SERVIÇO	4	R\$ 891,00	R\$ 3.564,00	R\$ 1.019,70	R\$ 4.078,80	R\$ 1.250,00	R\$ 5.000,00	R\$ 1.053,57	R\$ 4.214,27
<p>HONDA BROS 160CC PLACA QDDQ-2325. Especificação: Manutenções corretivas como, troca de conjunto de bengala, troca de óleo lubrificante, bateria, vela de ignição, motor de partida, kit de transmissão, conjunto de força do motor, lubrificação completa de todo equipamento, troca de lonas de freio traseiro e dianteiro, rolamentos das rodas traseira e dianteira, troca do disco de embreagem, molas do amortecedor dianteiro, retrovisores, troca de pneus, assim como revisão elétrica para posterior implantação de plano de manutenção preventiva, assim como criação de check-list temo de responsabilidade para o operador.</p>	SERVIÇO	4	R\$ 891,00	R\$ 3.564,00	R\$ 1.019,70	R\$ 4.078,80	R\$ 1.750,00	R\$ 7.000,00	R\$ 1.220,23	R\$ 4.880,93

<p>20</p> <p>CAMINHONETE MITSUBISHI L200 4X4 2019. Especificação: Manutencões corretivas como troca de óleo lubrificante, óleo hidráulico, filtro de ar, filtro lubrificante, filtro de combustível, manutenção no sistema 4x4, análise com scanner técnico, lubrificação completa de todo equipamento e posterior implantação de plano de manutenção preventiva, assim como criação de check-list termo de responsabilidade para o operador.</p>	<p>SERVIÇO</p>	<p>4</p>	<p>R\$ 5.184,00</p>	<p>R\$ 20.736,00</p>	<p>R\$ 5.932,80</p>	<p>R\$ 23.731,20</p>	<p>R\$ 10.000,00</p>	<p>R\$ 40.000,00</p>	<p>R\$ 7.038,93</p> <p>R\$ 28.155,73</p>
<p>21</p> <p>AMBULANCIA - FURGÃO FIAT DOBLO. Especificação: Manutencões corretivas urgentes, jogo de molas traseiras, amortecedores dianteiro e traseiro, jogo de parafusos de freio dianteiro, jogo de lona de freio traseiro, conjunto de coifas da bandeja de suspensão, kit dos amortecedores, batentes dos amortecedores, conjunto de borrachas da barra estabilizadora, bateria, filtro antipólen, correia dentada do motor, terminais da direção, válvula termostática, óleo lubrificante, óleo hidráulico, filtro de ar, filtro lubrificante, filtro de combustível, lubrificação completa de todo equipamento, lavagem e higienização interna e externa do veículo e posterior implantação de plano de manutenção preventiva, assim como criação de check-list e termo de responsabilidade para o operador.</p>	<p>SERVIÇO</p>	<p>4</p>	<p>R\$ 4.050,00</p>	<p>R\$ 16.200,00</p>	<p>R\$ 4.635,00</p>	<p>R\$ 18.540,00</p>	<p>R\$ 12.500,00</p>	<p>R\$ 50.000,00</p>	<p>R\$ 7.061,67</p> <p>R\$ 28.246,67</p>
<p>22</p> <p>AMBULANCIA - FURGÃO CITROEN BERLINGO 2018. Especificação: Manutencões preventivas como troca de filtro antipólen, alinhamento balanceamento, óleo lubrificante, óleo hidráulico, filtro de ar, filtro lubrificante, filtro de combustível, pneus, correção de vazamentos no motor e câmbio, higienização completa de todo equipamento, lavagem e higienização interna e externa do veículo e posterior implantação de plano de manutenção preventiva, assim como criação de check-list e termo de responsabilidade para o operador.</p>	<p>SERVIÇO</p>	<p>4</p>	<p>R\$ 4.455,00</p>	<p>R\$ 17.820,00</p>	<p>R\$ 5.098,50</p>	<p>R\$ 20.394,00</p>	<p>R\$ 10.000,00</p>	<p>R\$ 40.000,00</p>	<p>R\$ 6.517,83</p> <p>R\$ 26.071,33</p>

23	<p>AMBULANCIA – FURGÃO RENAULT KANGOO 1.6 16V. Especificação: Manutenções corretivas urgentes como: troca de amortecedores dianteiro e traseiro, jogo de parafusos de freio dianteiro, jogo de lona de freio traseiro, revisão geral de todo o sistema de suspensão, revisão geral do sistema de ar condicionado, pois o mesmo não está funcionando, troca da correia dentada do motor, revisão elétrica completa, revisão na embreagem, terminais da direção, válvula termostática, alinhamento, balanceamento, troca de óleo lubrificante, óleo hidráulico, filtro de ar, filtro lubrificante, filtro de combustível, pneu socorro, protetor de câter, bomba elétrica de gasolina, correção de vazamentos, lubrificação completa de todo equipamento, lavagem e higienização interna e externa do veículo e posterior implantação de plano de manutenção preventiva, assim como criação de check-list e termo de responsabilidade para o operador.</p>	SERVIÇO	4	R\$ 4.698,00	R\$ 18.792,00	R\$ 5.376,60	R\$ 21.506,40	R\$ 10.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 6.691,53	R\$ 26.766,13
24	<p>AMBULANCIA – FURGÃO PEGOUT PARTINDER 2017 – LXI ESTRADA – ODO-4707. Especificação: Revisão geral mecânica e elétrica de todos os componentes e análise com scanner técnico para correções de possíveis falhas. Necessita de uma revisão geral de toda a sua lataria externa e interna com o objetivo de restaurar os componentes danificados no capotamento. Foi verificado que há necessidades de manutenções corretivas como: troca de óleo lubrificante, óleo hidráulico da direção, filtro de ar, filtro lubrificante, filtro de combustível, troca do eixo traseiro, troca da junta do cabeçote, troca eixo traseiro, para-brisa, revisão em todo o sistema de ar condicionado, kit dos amortecedores traseiros, conjunto completo da giraflex e sifona, busca LD dianteiro, retrovisor LD e L/E, vitor da porta do LD, lubrificação completa de todo equipamento.</p>	SERVIÇO	4	R\$ 4.617,00	R\$ 18.468,00	R\$ 5.283,90	R\$ 21.135,60	R\$ 12.500,00	R\$ 50.000,00	R\$ 12.500,00	R\$ 29.867,87

<p>25</p> <p>AMBULANCIA – FURGÃO PEGOUT PARTINDER – OEH 4713. Especificação: Manutenções preventivas ao final de 6 meses, como: troca de óleo lubrificante, óleo hidráulico da direção, filtro de ar, filtro lubrificante, filtro de combustível, jogo de sapata traseira, troca da junta do cabeçote, embuchamento do eixo traseiro, revisão e manutenção no sistema de ar condicionado, manutenção no motor de partida, análise com scanner técnico, lubrificação completa de todo equipamento e posterior implantação de plano de manutenção preventiva, assim como criação de check-list e termo de responsabilidade para o operador.</p>	<p>SERVIÇO</p> <p>4</p>	<p>R\$ 4.536,00</p>	<p>R\$ 18.144,00</p>	<p>R\$ 5.191,20</p>	<p>R\$ 20.764,80</p>	<p>R\$ 12.500,00</p>	<p>R\$ 50.000,00</p>	<p>R\$ 12.500,00</p> <p>R\$ 29.636,27</p>
<p>26</p> <p>AMBULANCIA – FURGÃO PEGOUT PARTINDER – NOVA AMERICA. Especificação: Manutenções corretivas como: troca de óleo lubrificante, óleo hidráulico da direção, filtro de ar, filtro lubrificante, filtro de combustível, troca da junta do cabeçote, amortecedores traseiros, jogo de pastilha de freio dianteiro, jogo de sapata traseiro, revisão e manutenção no sistema de ar condicionado, manutenção no motor de partida, ventoinha, fechadura (margemela), ventilador/exaustor de teto, macaco de emergência, chave de roda, jogo de tapetes completo, manutenção no escapamento, retrovisores, análise com scanner técnico, lubrificação completa de todo equipamento e posterior implantação de plano de manutenção preventiva, assim como criação de check-list termo de responsabilidade para o operador.</p>	<p>SERVIÇO</p> <p>4</p>	<p>R\$ 4.698,00</p>	<p>R\$ 18.792,00</p>	<p>R\$ 5.376,60</p>	<p>R\$ 21.506,40</p>	<p>R\$ 12.500,00</p>	<p>R\$ 50.000,00</p>	<p>R\$ 7.524,87</p> <p>R\$ 30.099,47</p>
<p>27</p> <p>AMBULANCIA – FURGÃO PEGOUT PARTINDER – MELANCIAL. Especificação: Manutenções preventivas ao final de cada 6 meses. Há ainda a necessidades de manutenções corretivas como: troca de óleo lubrificante, óleo hidráulico da direção, filtro de ar, filtro lubrificante, filtro de combustível, troca da junta do cabeçote, amortecedores traseiros, jogo de pastilha de freio dianteiro, jogo de sapata traseiro, revisão e manutenção no sistema de ar condicionado, análise com scanner técnico, lubrificação completa de todo equipamento e posterior implantação de plano de manutenção preventiva, assim como criação de check-list termo de responsabilidade para o operador.</p>	<p>SERVIÇO</p> <p>4</p>	<p>R\$ 4.698,00</p>	<p>R\$ 18.792,00</p>	<p>R\$ 5.376,60</p>	<p>R\$ 21.506,40</p>	<p>R\$ 12.500,00</p>	<p>R\$ 50.000,00</p>	<p>R\$ 7.524,87</p> <p>R\$ 30.099,47</p>

<p>28</p> <p>AMBULANCIA (ODONTO) FURGÃO IVECO 45S14 "adaptado para o Brasil soridente". Especificação: Manutenções corretivas como troca dos bicos injetores, troca de óleo lubrificante, óleo hidráulico da direção, filtro de ar, filtro lubrificante, filtro de combustível, troca de bateria, análise com scanner técnico para verificação de falhas indicadas no painel, lubrificação completa de todo equipamento, revisão mecânica e elétrica de todos os seus componentes e posterior implantação de plano de manutenção preventiva, assim como criação de check-list e termo de responsabilidade para o operador.</p>	<p>SERVIÇO</p> <p>4</p>	<p>R\$ 4.779,00</p>	<p>R\$ 19.116,00</p>	<p>R\$ 5.469,30</p>	<p>R\$ 21.877,20</p>	<p>R\$ 12.500,00</p>	<p>R\$ 50.000,00</p>	<p>R\$ 7.582,77</p>	<p>R\$ 30.331,07</p>
<p>29</p> <p>UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUTUANTE. Especificação: Manutenções corretivas como troca do solenóide de parada do motor de propulsão, troca de óleo lubrificante, filtro de ar, filtro lubrificante, filtro de combustível do motor de propulsão e dos motores geradores, lubrificação completa de todo equipamento, revisão mecânica e elétrica para os três motores e posterior implantação de plano de manutenção preventiva, assim como criação de check-list e termo de responsabilidade para o operador.</p>	<p>SERVIÇO</p> <p>4</p>	<p>R\$ 6.750,00</p>	<p>R\$ 27.000,00</p>	<p>R\$ 7.725,00</p>	<p>R\$ 30.900,00</p>	<p>R\$ 5.000,00</p>	<p>R\$ 20.000,00</p>	<p>R\$ 6.491,67</p>	<p>R\$ 25.966,67</p>
<p>30</p> <p>UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUTUANTE. Especificação: Manutenções corretivas como troca do solenóide de parada do motor de propulsão, troca de óleo lubrificante, filtro de ar, filtro lubrificante, filtro de combustível do motor de propulsão e dos motores geradores, lubrificação completa de todo equipamento, revisão mecânica e elétrica para os três motores e posterior implantação de plano de manutenção preventiva, assim como criação de check-list e termo de responsabilidade para o operador.</p>	<p>SERVIÇO</p> <p>4</p>	<p>R\$ 6.200,00</p>	<p>R\$ 24.800,00</p>	<p>R\$ 6.690,00</p>	<p>R\$ 26.760,00</p>	<p>R\$ 30.000,00</p>	<p>R\$ 120.000,00</p>	<p>R\$ 14.296,67</p>	<p>R\$ 57.186,67</p>

<p>AMBULANCHA MOTOR DE POPA YAMAHA 60HP. Especificação: manutenções corretivas como troca do conjunto de rabeia do motor, manutenção na caixa de direção, bateria, troca de óleo lubrificante, filtro de ar, filtro lubrificante, filtro de combustível, troca de bancos que estão deteriorados, revisão e se necessário troca de componentes elétricos da embarcação, revisão e manutenção nas parades, telo e casco da embarcação, lubrificação completa de todo equipamento e posterior implantação de plano de manutenção preventiva, assim como criação de check-list e termo de responsabilidade para o operador.</p>	<p>SERVIÇO</p> <p>4</p>	<p>R\$ 3.150,00</p>	<p>R\$ 12.600,00</p>	<p>R\$ 3.605,00</p>	<p>R\$ 14.420,00</p>	<p>R\$ 15.000,00</p>	<p>R\$ 60.000,00</p>	<p>R\$ 7.251,67</p>	<p>R\$ 29.006,67</p>
<p>LANCHA MOTOR DE POPA YAMAHA 150HP. Especificação: manutenções corretivas como instalação da rabeia completa do motor, troca de óleo lubrificante, filtro de ar, filtro lubrificante, filtro de combustível do motor, lubrificação completa de todo equipamento, análise com scanner técnico e posterior implantação de plano de manutenção preventiva, assim como criação de check-list e termo de responsabilidade para o operador.</p>	<p>SERVIÇO</p> <p>4</p>	<p>R\$ 3.420,00</p>	<p>R\$ 13.680,00</p>	<p>R\$ 3.914,00</p>	<p>R\$ 15.656,00</p>	<p>R\$ 12.500,00</p>	<p>R\$ 50.000,00</p>	<p>R\$ 6.611,33</p>	<p>R\$ 26.445,33</p>
<p>TRICICLO MOTOCAR MCF-200. Especificação: Manutenções corretivas como instalação de bateria, motor de partida, troca do conjunto de lonas de freio, troca de óleo lubrificante, vela de ignição, kit de transmissão, conjunto de força do motor, lubrificação completa de todo equipamento, retentor do diferencial, rolamento do diferencial, assim como revisão elétrica para posterior implantação de plano de manutenção preventiva, assim como criação de check-list e termo de responsabilidade para o operador.</p>	<p>SERVIÇO</p> <p>4</p>	<p>R\$ 1.890,00</p>	<p>R\$ 7.560,00</p>	<p>R\$ 2.163,00</p>	<p>R\$ 8.652,00</p>	<p>R\$ 10.000,00</p>	<p>R\$ 40.000,00</p>	<p>R\$ 4.684,33</p>	<p>R\$ 18.737,33</p>
<p>VW 15-190/OTC-6028. Especificação: Manutenções corretivas como troca de óleo lubrificante, óleo hidráulico da direção, filtro de ar, filtro lubrificante, filtro de combustível, troca de bateria, análise com scanner técnico para verificação de falhas indicadas no painel, lubrificação completa de todo equipamento, revisão mecânica e elétrica de todos os seus componentes e posterior implantação de plano de manutenção preventiva, assim como criação de check-list e termo de responsabilidade para o operador.</p>	<p>SERVIÇO</p> <p>4</p>	<p>R\$ 13.365,00</p>	<p>R\$ 53.460,00</p>	<p>R\$ 15.295,50</p>	<p>R\$ 61.182,00</p>	<p>R\$ 5.000,00</p>	<p>R\$ 20.000,00</p>	<p>R\$ 11.220,17</p>	<p>R\$ 44.880,67</p>

<p>35</p> <p>VW 15-190/OF-Q-6261. Especificação: Manutenções corretivas como troca de óleo lubrificante, óleo hidráulico da direção, filtro de ar, filtro lubrificante, filtro de combustível, troca de bateria, análise com scanner técnico para verificação de falhas indicadas no painel, lubrificação completa de todo equipamento, revisão mecânica e elétrica de todos os seus componentes e posterior implantação de plano de manutenção preventiva, assim como criação de check-list e termo de responsabilidade para o operador.</p>	<p>SERVIÇO</p> <p>4</p>	<p>R\$ 13.770,00</p>	<p>R\$ 55.080,00</p>	<p>R\$ 15.759,00</p>	<p>R\$ 63.036,00</p>	<p>R\$ 16.250,00</p>	<p>R\$ 65.000,00</p>	<p>R\$ 15.259,67</p>	<p>R\$ 61.038,67</p>
<p>36</p> <p>VW15-190/OT-7689. Especificação: Manutenções corretivas como troca de óleo lubrificante, óleo hidráulico da direção, filtro de ar, filtro lubrificante, filtro de combustível, troca de bateria, análise com scanner técnico para verificação de falhas indicadas no painel, lubrificação completa de todo equipamento, revisão mecânica e elétrica de todos os seus componentes e posterior implantação de plano de manutenção preventiva, assim como criação de check-list e termo de responsabilidade para o operador.</p>	<p>SERVIÇO</p> <p>4</p>	<p>R\$ 13.770,00</p>	<p>R\$ 55.080,00</p>	<p>R\$ 15.759,00</p>	<p>R\$ 63.036,00</p>	<p>R\$ 16.250,00</p>	<p>R\$ 65.000,00</p>	<p>R\$ 15.259,67</p>	<p>R\$ 61.038,67</p>
<p>37</p> <p>VW 15-190/OT-C-6158. Especificação: Manutenções corretivas como troca de óleo lubrificante, óleo hidráulico da direção, filtro de ar, filtro lubrificante, filtro de combustível, troca de bateria, reforma de estolamento completo, drenagem de óleo lubrificante e óleo combustível, drenagem e reposição de óleo de transmissão e diferencial, bomba injetora de alta pressão, reposição completa de eixo cardã secundário, e revisão completa do sistema de frenagem, reposição e trocas de componentes necessários (mangueiras de alta pressão da culca e etc.).</p>	<p>SERVIÇO</p> <p>4</p>	<p>R\$ 13.770,00</p>	<p>R\$ 55.080,00</p>	<p>R\$ 15.759,00</p>	<p>R\$ 63.036,00</p>	<p>R\$ 16.250,00</p>	<p>R\$ 65.000,00</p>	<p>R\$ 15.259,67</p>	<p>R\$ 61.038,67</p>
<p>38</p> <p>VW 15-190/OT-C-6271. Especificação: Manutenções corretivas de imediato e preventivas no decorrer do ano como troca de óleo lubrificante, óleo hidráulico, filtro de ar interno, filtro de ar externo, filtro lubrificante, filtro de combustível, filtro separador de água/óleo lubrificação completa de todo equipamento, vidro da janela (1° lado direito), lanternagem e pintura externa, reforma de estolamento completo, e desembacador/limpador dianteiro (conjunto completo com palheta), e posterior implantação de plano de manutenção preventiva, assim como criação de check-list termo de responsabilidade para o operador.</p>	<p>SERVIÇO</p> <p>4</p>	<p>R\$ 13.770,00</p>	<p>R\$ 55.080,00</p>	<p>R\$ 15.759,00</p>	<p>R\$ 63.036,00</p>	<p>R\$ 16.250,00</p>	<p>R\$ 65.000,00</p>	<p>R\$ 15.259,67</p>	<p>R\$ 61.038,67</p>

39	VW 15-190/OTC-5778. Especificação: Buchas da barra estabilizadora; lanternagem e pintura externa; reforma de estocamento completo. O equipamento está em funcionamento precário, visto que há necessidades de manutenções corretivas como troca de óleo lubrificante, óleo hidráulico da direção, filtro de ar, filtro lubrificante, filtro de combustível, troca de bateria..	SERVIÇO	4	R\$ 13.770,00	R\$ 55.080,00	R\$ 15.759,00	R\$ 63.036,00	R\$ 16.250,00	R\$ 65.000,00	R\$ 15.259,67	R\$ 61.038,67
40	MARCOPOLO VOLARE V8L OTU-1146. Especificação: Manutenções corretivas, como troca de óleo lubrificante, óleo hidráulico, troca de líquido de arrefecimento, filtro de ar interno, filtro de ar externo, filtro lubrificante, filtro de combustível, filtro separador de água/óleo, como revisão mecânica e elétrica para posterior implantação de plano de manutenção preventiva, assim como criação de check-list e termo de responsabilidade para o operador.	SERVIÇO	4	R\$ 8.100,00	R\$ 32.400,00	R\$ 9.270,00	R\$ 37.080,00	R\$ 15.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 10.790,00	R\$ 43.160,00
41	MARCOPOLO VOLARE V8L NTB-7212. Especificação: Manutenções corretivas, como troca de óleo lubrificante, óleo hidráulico, troca de líquido de arrefecimento, filtro de ar interno, filtro de ar externo, filtro lubrificante, filtro de combustível, filtro separador de água/óleo, como revisão mecânica e elétrica para posterior implantação de plano de manutenção preventiva, assim como criação de check-list e termo de responsabilidade para o operador.	SERVIÇO	4	R\$ 8.100,00	R\$ 32.400,00	R\$ 9.270,00	R\$ 37.080,00	R\$ 15.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 10.790,00	R\$ 43.160,00
42	VOLARE V8L NTC-4555. Especificação: Manutenções corretivas como troca de óleo lubrificante, óleo hidráulico da direção, filtro de ar, filtro lubrificante, filtro de combustível, troca de bateria; lanternagem e Pintura; vidro da 3ª janela direita; e reforma de estocamento completo, assim como revisão mecânica e elétrica para posterior implantação de plano de manutenção preventiva; assim como criação de check-list e termo de responsabilidade para o operador.	SERVIÇO	4	R\$ 8.100,00	R\$ 32.400,00	R\$ 9.270,00	R\$ 37.080,00	R\$ 15.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 10.790,00	R\$ 43.160,00
43	VOLARE V8L / NSF-7394. Especificação: Manutenções corretivas como troca de óleo lubrificante, óleo hidráulico da direção, filtro de ar, NFRAESTRUTURA filtro lubrificante, filtro de combustível, filtro separador de água, troca de bateria.	SERVIÇO	4	R\$ 9.720,00	R\$ 38.880,00	R\$ 11.124,00	R\$ 44.496,00	R\$ 15.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 11.948,00	R\$ 47.792,00
44	MECO / OTA-5090. Especificação: Motor de partida, drenagem de óleo lubrificante; drenagem de óleo combustível; revisão completa do motor; transmissão e diferencial; revisão completa de sistema de suspensão e frenagem; e reforma completa de bancos e estocamento.	SERVIÇO	4	R\$ 10.530,00	R\$ 42.120,00	R\$ 12.051,00	R\$ 48.204,00	R\$ 15.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 12.527,00	R\$ 50.108,00

<p>LANCHA CATARINA ASSUNÇÃO MODELO MMM-69 4cil. Especificação: Revisão elétrica completa, revisão mecânica completa, reativação dos sensores e alarmes de manutenção, reformação dos bancos, 1 vidro de porta (lado esquerdo), 6 vidros de janela, conjunto de filtros completos, bateria 150A, mangueira de alta pressão para transporte de combustível, reativação do sistema de mangueiras e filtro racoll, revisão do motor de partida, bomba d'água do motor, bomba de sucção de água, 2 extintores (tipo ABC), palheta limpador do para-brisa, coteles salva-vidas, borracha anti-choque, revisão da fibra do lado direito e porta direita, cabo de nylon de 15m para boia, relenitor da boca do tanque de combustível. Após realizadas as manutenções corretivas recomenda-se a criação de um plano de manutenção preventiva, assim como criação de check-list para o operador se responsabilizar pelo cuidado da embarcação.</p>			<p>SERVIÇO</p>	<p>4</p>	<p>R\$ 3.285,00</p>	<p>R\$ 13.140,00</p>	<p>R\$ 3.759,50</p>	<p>R\$ 15.038,00</p>	<p>R\$ 13.750,00</p>	<p>R\$ 55.000,00</p>	<p>R\$ 6.098,17</p>	<p>R\$ 27.726,00</p>
<p>LANCHA LAURO SANTANA MODELO MMM-69 4 cil. Extintor 5kg (tipo ABC), cabo de nylon de 15m para boia, cabo para atracação 24m, palheta limpador do para-brisa, holofote, conjunto de filtros completo, revisão elétrica completa, reativação dos sensores e alarmes de manutenção, borracha anti-choque, óleo lubrificante, revisão da fibra.</p>			<p>SERVIÇO</p>	<p>4</p>	<p>R\$ 3.285,00</p>	<p>R\$ 13.140,00</p>	<p>R\$ 3.759,50</p>	<p>R\$ 15.038,00</p>	<p>R\$ 11.250,00</p>	<p>R\$ 45.000,00</p>	<p>R\$ 6.098,17</p>	<p>R\$ 24.392,67</p>
<p>LANCHA RAIMUNDO DA CRUZ RIBEIRO MODELO MMM-69 4 cil. Especificação: Bateria 150A, conjunto de correias, cabo de atracação 24m, cabo de nylon para boia salva-vidas, Mangueira e alta pressão para combustível 3/8", 2 extintores 5kg ABC, palheta limpador do para-brisa, bomba de sucção de água, 1 vidro de janela, óleo lubrificante, óleo do revés, reativação dos sensores e alarmes de manutenção, assim como revisão mecânica e elétrica de todo o equipamento.</p>			<p>SERVIÇO</p>	<p>4</p>	<p>R\$ 3.285,00</p>	<p>R\$ 13.140,00</p>	<p>R\$ 3.759,50</p>	<p>R\$ 15.038,00</p>	<p>R\$ 11.250,00</p>	<p>R\$ 45.000,00</p>	<p>R\$ 6.098,17</p>	<p>R\$ 24.392,67</p>

<p>LANCHA MESTRE ANDRÉ MODELO MMM-69 4 cil. Especificação: troca de jogo de filtros completo, drenagem do cárter, bateria 150A, motor de partida, 5 vidros de janelas, revisão elétrica completa, revisão completa do motor, mangueira de alta pressão para combustível, reativação do sistema de mangueiras tanque-filtro racoll – sistema de alimentação, reativação dos sensores e alarmes de manutenção, cabo de nylon para bola salva-vidas, 2 extintores de 5kg (tipo ABC), lavagem do tanque de combustível, borracha anti-choque, reposição de óleo lubrificante.</p>	<p>SERVIÇO</p>	<p>4</p>	<p>R\$ 3.285,00</p>	<p>R\$ 13.140,00</p>	<p>R\$ 3.759,50</p>	<p>R\$ 15.038,00</p>	<p>R\$ 13.750,00</p>	<p>R\$ 55.000,00</p>	<p>R\$ 6.931,50</p>	<p>R\$ 27.726,00</p>
<p>LANCHA JOÃO V C SABÓIA MODELO MMM-69 4 cil. Especificação: Troca de vidro frontal, limpador de para brisa, motor com alta corrente que pode ter comprometido totalmente seu interior e por conta disso há necessidades de troca de cabeçote do motor, bloco do motor, árvore de manivelas, bielas, pistões, conjunto de aréis de seguimento, conjunto de válvulas de admissão e escape, revés, motor de partida, bateria 150A, revisão elétrica completa, reativação dos sensores e alarmes de manutenção, bicos injetores, revisão completa do motor, bomba injetora, jogo de filtro completo, bomba de sucção de água, reativação do tanque de combustível ao filtro racoll, bomba d'água do motor, 2 extintores 5kg (tipo ABC), 3 vidros de janela, borracha anti-choque, revisão da fibra do lado esquerdo.</p>	<p>SERVIÇO</p>	<p>4</p>	<p>R\$ 3.285,00</p>	<p>R\$ 13.140,00</p>	<p>R\$ 3.759,50</p>	<p>R\$ 15.038,00</p>	<p>R\$ 15.000,00</p>	<p>R\$ 60.000,00</p>	<p>R\$ 7.348,17</p>	<p>R\$ 29.392,67</p>
<p>LANCHA ANTONIO BORRACHA MODELO MMM-69 4 cil. Especificação: Limpador de para brisa, revés, motor de partida, bateria 150A, revisão elétrica completa, bicos injetores, revisão completa do motor, bomba injetora, jogo de filtros completo, tanque de combustível, reativação do tanque de combustível ao filtro racoll, reativação dos sensores e alarmes de manutenção, bomba de sucção de água, bomba d'água do motor, 2 extintores 5kg (tipo ABC), 2 bolas salva-vidas, 1 vidros de janela, borracha anti-choque, revisão da fibra do lado esquerdo.</p>	<p>SERVIÇO</p>	<p>4</p>	<p>R\$ 3.285,00</p>	<p>R\$ 13.140,00</p>	<p>R\$ 3.759,50</p>	<p>R\$ 15.038,00</p>	<p>R\$ 16.250,00</p>	<p>R\$ 65.000,00</p>	<p>R\$ 7.764,83</p>	<p>R\$ 31.059,33</p>

51	LANCHA MARIÁ DE LOURDES MODELO MMM-69 4 cil. Especificação: Revisão Elétrica completa, reativação dos sensores e alarmes de manutenção, Bomba d'água 12 V, Revisão do Leme, Jogo de filtros completo, Óleo Lubrificante, Motor de partida, Extintor 5 kg ABC, Cabo para boia, reativação do tanque de combustível ao filtro racoll, Cabo de atracação, 8 vidros de janela, Torneira do banheiro, Manutenção dos bancos, Bateria 150 A, Borracha anti-choque, Limpador de para brisa, Fixação da tampa do motor.	SERVIÇO	4	R\$ 3.285,00	R\$ 13.140,00	R\$ 3.759,50	R\$ 15.038,00	R\$ 12.500,00	R\$ 50.000,00	R\$ 6.514,83	R\$ 26.059,33
52	LANCHA MONTE DAS OLIVEIRAS MODELO MMM-69 4 cil. Especificação: e instalação de revés, bomba de sucção de água, jogo de filtros completo, palheta limpador de para brisa, reativação dos sensores e alarmes de manutenção, reforma dos bancos, óleo lubrificante, reforma do banheiro, bateria 150A, reativação do tanque de combustível ao filtro racoll, revisão elétrica completa, cabo para boia, cabo de atracação, mangueira de alta pressão, 11 vidros de janela, 2 extintores 5 kg (tipo ABC), borracha anti-choque.	SERVIÇO	4	R\$ 3.285,00	R\$ 13.140,00	R\$ 3.759,50	R\$ 15.038,00	R\$ 16.250,00	R\$ 65.000,00	R\$ 7.764,83	R\$ 31.059,33
53	LANCHA MOTOR DE POPA YAMAHA. Especificação: Manutenções corretivas, entre elas, compra e instalação de motor de popa 90HP-115HP completo, instalação de caixa de direção completa com volante, revisão do sistema de controle remoto, cabo de direção, bateria, troca dos bancos que estão deteriorados, revisão e instalação de componentes elétricos da embarcação, revisão de casco da embarcação, bomba de sucção, lubrificação completa de todo equipamento e posterior implantação de plano de manutenção preventiva, assim como criação de check-list e termo de responsabilidade para o operador.	SERVIÇO	4	R\$ 3.060,00	R\$ 12.240,00	R\$ 3.502,00	R\$ 14.008,00	R\$ 20.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 8.854,00	R\$ 35.416,00
54	FIAT MOBIL 2019/2020 – CRAS. Especificação: Manutenções preventivas ao longo do ano como troca de óleo lubrificante, filtro de ar, filtro lubrificante, filtro de combustível, colocação de líquido de arrefecimento do motor, lubrificação completa de todo equipamento e posterior implantação de plano de manutenção preventiva, assim como criação de check-list termo de responsabilidade para o operador.	SERVIÇO	4	R\$ 3.690,00	R\$ 14.760,00	R\$ 4.223,00	R\$ 16.892,00	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 4.304,33	R\$ 17.217,33

55	FIAT MOBI 2019/2020 - CREAS. Especificação: Manutenções preventivas ao longo do ano como troca de óleo lubrificante, filtro de ar, filtro lubrificante, filtro de combustível, colocação de líquido de arrefecimento do motor, lubrificação completa de todo equipamento e posterior implantação de plano de manutenção preventiva, assim como criação de check-list termo de responsabilidade para o operador.	SERVIÇO	4	R\$ 3.690,00	R\$ 14.760,00	R\$ 4.223,00	R\$ 16.892,00	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 4.304,33	R\$ 17.217,33
56	GM CHEVROLET SPIN 1.8 2014. Especificação: Manutenções preventivas ao longo dos meses como: Revisão em todo seu sistema de suspensão, troca de amortecedores, traseiros e dianteiros, limpeza do sistema de ar condicionado, revisão no sistema de direção, troca de óleo lubrificante, filtro de ar, filtro lubrificante, filtro de combustível, colocação de líquido de arrefecimento do motor, troca da manopla na alavanca do câmbio, máganeta traseira direita, manutenção elétrica nas travas, lubrificação completa de todo equipamento e posterior implantação de plano de manutenção preventiva, assim como criação de check-list termo de responsabilidade para o operador.	SERVIÇO	4	R\$ 4.680,00	R\$ 18.720,00	R\$ 5.356,00	R\$ 21.424,00	R\$ 7.500,00	R\$ 30.000,00	R\$ 5.845,33	R\$ 23.381,33
57	HONDA POP 100 2014. Especificação: manutenções corretivas como: troca de óleo lubrificante, bateria, vela de ignição com cabo, lona de freio dianteiro e traseiro, conjunto de torça do motor, lubrificação completa de todo equipamento, troca de juntas do cabeçote, assim como revisão elétrica para posterior implantação de plano de manutenção preventiva, assim como criação de check-list termo de responsabilidade para o operador.	SERVIÇO	4	R\$ 855,00	R\$ 3.420,00	R\$ 978,50	R\$ 3.914,00	R\$ 1.250,00	R\$ 5.000,00	R\$ 1.027,83	R\$ 4.111,33
TOTAL					R\$ 1.978.502,00		R\$ 2.262.663,40		R\$ 2.982.000,00		R\$ 2.407.721,80

OEIRAS DO PARÁ, 07 DE OUTUBRO 2021

ELIABE LOPES RODRIGUES

Chefe do Setor de Compras
PORTARIA Nº 039/2021