

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Registro de Preços Eletrônico - 9/2025-00010/2025

Resultado da Homologação

0001 - Instalação de central de ar condicionado (9.000 BTUS) (COM EMPENHO DE MATERIAS DE INSTALAÇÃO) - A PRÓPRIA - Valor Referência: 1.000,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	819,99	49.199,40	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0002 - Instalação de central de ar condicionado (12.000 BTUS) (COM EMPENHO DE MATERIAS DE INSTALAÇÃO) - A PRÓPRIA - Valor Referência: 1.210,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	869,99	104.398,80	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0003 - Instalação de central de ar condicionado (18.000 BTUS) (COM EMPENHO DE MATERIAS DE INSTALAÇÃO) - A PRÓPRIA - Valor Referência: 1.430,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	949,99	170.998,20	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0004 - Instalação de central de ar condicionado (22.000 BTUS) (COM EMPENHO DE MATERIAS DE INSTALAÇÃO) - A PRÓPRIA - Valor Referência: 1.430,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	1.029,99	185.398,20	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0005 - Instalação de central de ar condicionado (24.000 BTUS) (COM EMPENHO DE MATERIAS DE INSTALAÇÃO) - A PRÓPRIA - Valor Referência: 1.430,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	1.049,99	188.998,20	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0006 - Instalação de central de ar condicionado (30.000 BTUS) (COM EMPENHO DE MATERIAS DE INSTALAÇÃO) - A PRÓPRIA - Valor Referência: 1.600,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	1.099,99	197.998,20	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0007 - Instalação de central de ar condicionado (36.000 BTUS) (COM EMPENHO DE MATERIAS DE INSTALAÇÃO) - A PRÓPRIA - Valor Referência: 1.825,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	1.029,99	185.398,20	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0008 - Desinstalação de central de ar condicionado (9.000 BTUS) - A PRÓPRIA - Valor Referência: 82,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	82,00	14.760,00	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0009 - Desinstalação de central de ar condicionado (12.000 BTUS) - A PRÓPRIA - Valor Referência: 110,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	109,00	39.240,00	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA



0010 - Desinstalação de central de ar condicionado (18.000 BTUS) - A PRÓPRIA - Valor Referência: 160,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	159,00	38.160,00	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0011 - Desinstalação de central de ar condicionado (22.000 BTUS) - A PRÓPRIA - Valor Referência: 200,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	199,00	47.760,00	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0012 - Desinstalação de central de ar condicionado (24.000 BTUS) - A PRÓPRIA - Valor Referência: 260,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	259,00	108.780,00	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0013 - Desinstalação de central de ar condicionado (30.000 BTUS) - A PRÓPRIA - Valor Referência: 260,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	259,00	9.324,00	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0014 - Desinstalação de central de ar condicionado (36.000 BTUS, piso e teto) - A PRÓPRIA - Valor Referência: 305,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	304,00	18.240,00	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0015 - Carga de gás R-22 para Central de Ar (9.000 BTUS) com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 530,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	449,99	107.997,60	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0016 - Carga de gás R-22 para Central de Ar (12.000 BTUS) com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 605,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	449,99	107.997,60	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0017 - Carga de gás R-22 para Central de Ar (18.000 BTUS) com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 760,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	499,99	119.997,60	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0018 - Carga de gás R-22 para Central de Ar (22.000 BTUS) com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 1.060,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	499,99	119.997,60	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0019 - Carga de gás R-22 para Central de Ar (24.000 BTUS) com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 1.080,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	499,99	119.997,60	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0020 - Carga de gás R-22 para Central de Ar (30.000 BTUS) com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 1.135,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	1.134,00	272.160,00	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0021 - Carga de gás R-22 para Central de Ar (36.000 BTUS) com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 1.280,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	1.279,00	306.960,00	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA



0022 - Reposição de compressor com carga de gás para Split de 9.000 BTUS com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 2.725,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	2.724,00	98.064,00	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0023 - Reposição de compressor com carga de gás para Split de 12.000 BTUS com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 2.725,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	2.724,00	98.064,00	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0024 - Reposição de compressor com carga de gás para Split de 18.000 BTUS com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 3.475,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	3.474,00	125.064,00	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0025 - Reposição de compressor com carga de gás para Split de 22.000 BTUS com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 3.775,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	3.774,00	135.864,00	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0026 - Reposição de compressor com carga de gás para Split de 24.000 BTUS com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 3.775,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	3.774,00	135.864,00	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0027 - Reposição de compressor com carga de gás para Split de 30.000 BTUS com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 4.225,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	4.224,00	152.064,00	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0028 - Reposição de compressor com carga de gás para Split de 36.000 BTUS com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 4.525,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	4.524,00	162.864,00	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0029 - Reposição de placa receptora da evaporadora de ar condicionado Split de 9.000 BTUS com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 380,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	380,00	22.800,00	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0030 - Reposição de placa receptora da evaporadora de ar condicionado Split de 12.000 BTUS com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 380,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	380,00	22.800,00	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0031 - Reposição de placa receptora da evaporadora de ar condicionado Split de 18.000 BTUS com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 455,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	449,97	26.998,20	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0032 - Reposição de placa receptora da evaporadora de ar condicionado Split de 22.000 BTUS com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 530,00



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	428,44	25.706,40	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0033 - Reposição de placa receptora da evaporadora de ar condicionado Split de 24.000 BTUS com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 530,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	428,49	25.709,40	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0034 - Reposição de placa receptora da evaporadora de ar condicionado Split de 30.000 BTUS com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 530,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	528,44	31.706,40	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0035 - Reposição de placa receptora da evaporadora de ar condicionado Split de 36.000 BTUS com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 530,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	528,47	31.708,20	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0036 - Reposição de placa comando da evaporadora de ar condicionado Split de 9.000 BTUS com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 2.275,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	2.274,00	136.440,00	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0037 - Reposição de placa comando da evaporadora de ar condicionado Split de 12.000 BTUS com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 2.275,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	2.274,00	136.440,00	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0038 - Reposição de placa comando da evaporadora de ar condicionado Split de 18.000 BTUS com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 2.575,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	2.574,00	154.440,00	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0039 - Reposição de placa comando da evaporadora de ar condicionado Split de 22.000 BTUS com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 2.725,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	2.724,00	163.440,00	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0040 - Reposição de placa comando da evaporadora de ar condicionado Split de 24.000 BTUS com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 3.025,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	3.024,00	181.440,00	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0041 - Reposição de placa comando da evaporadora de ar condicionado Split de 30.000 BTUS com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 3.325,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	3.324,00	199.440,00	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0042 - Reposição de placa comando da evaporadora de ar condicionado Split de 36.000 BTUS com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 3.475,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	3.474,00	208.440,00	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA



0043 - Reposição de placa comando da condensadora de ar condicionado Split de 9.000 BTUS com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 2.425,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	2.424,00	145.440,00	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0044 - Reposição de placa comando da condensadora de ar condicionado Split de 12.000 BTUS com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 2.575,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	2.574,00	154.440,00	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0045 - Reposição de placa comando da condensadora de ar condicionado Split de 18.000 BTUS com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 3.025,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	3.024,00	181.440,00	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0046 - Reposição de placa comando da condensadora de ar condicionado Split de 22.000 BTUS com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 3.325,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	3.324,00	199.440,00	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0047 - Reposição de placa comando da condensadora de ar condicionado Split de 24.000 BTUS com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 3.775,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	3.774,00	226.440,00	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0048 - Reposição de placa comando da condensadora de ar condicionado Split de 30.000 BTUS com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 3.925,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	3.924,00	235.440,00	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0049 - Reposição de placa comando da condensadora de ar condicionado Split de 36.000 BTUS com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 4.225,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	4.224,00	253.440,00	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0050 - Reposição motor ventilador em Split de 9.000 BTUS unidade externa com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 1.375,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	1.374,00	82.440,00	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0051 - Reposição motor ventilador em Split de 12.000 BTUS unidade externa com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 1.450,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	1.449,50	86.970,00	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0052 - Reposição motor ventilador em Split de 18.000 BTUS unidade externa com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 1.600,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	1.599,00	95.940,00	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0053 - Reposição motor ventilador em Split de 22.000 BTUS unidade externa com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 1.750,00



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	1.749,00	104.940,00	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0054 - Reposição motor ventilador em Split de 24.000 BTUS unidade externa com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 1.975,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	1.974,00	118.440,00	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0055 - Reposição motor ventilador em Split de 30.000 BTUS unidade externa com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 2.050,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	2.049,00	122.940,00	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0056 - Reposição motor ventilador em Split de 36.000 BTUS unidade externa com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 2.275,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	2.274,00	136.440,00	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0057 - Reposição motor ventilador em Split de 9.000 BTUS unidade interna com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 1.375,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	1.374,00	82.440,00	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0058 - Reposição motor ventilador em Split de 12.000 BTUS unidade interna com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 1.450,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	1.449,00	86.940,00	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0059 - Reposição motor ventilador em Split de 18.000 BTUS unidade interna com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 1.600,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	1.599,00	95.940,00	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0060 - Reposição motor ventilador em Split de 22.000 BTUS unidade interna com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 1.750,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	1.748,00	104.880,00	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0061 - Reposição motor ventilador em Split de 24.000 BTUS unidade interna com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 1.975,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	1.974,00	118.440,00	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0062 - Reposição motor ventilador em Split de 30.000 BTUS unidade interna com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 2.050,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	2.049,00	122.940,00	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0063 - Reposição motor ventilador em Split de 36.000 BTUS unidade interna com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 2.275,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	2.275,00	136.500,00	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA



0064 - Reposição de capacitor de 1.5 UF/440 com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 47,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	47,50	3.990,00	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0065 - Reposição de capacitor de 2.5 UF/440 com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 47,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	47,50	3.990,00	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0066 - Reposição de capacitor de 3 UF/440 com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 55,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	54,92	4.613,28	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0067 - Reposição de capacitor de 5UF/440 com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 62,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	62,42	5.243,28	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0068 - Reposição de capacitor de 20+1.5UF/440 com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 122,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	122,42	14.690,40	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0069 - Reposição de capacitor de 25+1.5UF/440 com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 122,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	122,42	14.690,40	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0070 - Reposição de capacitor de 30+1.5UF/440 com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 152,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	152,48	21.957,12	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0071 - Reposição de capacitor de 30+2.5UF/440 com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 152,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	152,27	21.926,88	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0072 - Reposição de capacitor de 35+1.5UF/440 com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 152,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	152,39	21.944,16	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0073 - Reposição de capacitor de 35+2.5UF/440 com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 152,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	152,27	21.926,88	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0074 - Reposição de capacitor de 40+2.5UF/440 com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 152,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	152,29	27.412,20	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0075 - Reposição de capacitor de 45+2.5UF/440 com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 152,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	152,37	27.426,60	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA



0076 - Reposição de capacitor de 50+2.5UF/440 com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 152,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	152,37	27.426,60	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0077 - Reposição de capacitor de 55+2.5UF/440 com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 152,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	152,37	27.426,60	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0078 - Reposição de capacitor de 60+2.5UF/440 com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 152,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	152,37	27.426,60	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0079 - Reposição de capacitor de 90+2.5UF/440 com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 152,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	152,37	27.426,60	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0080 - Reposição de sensor de temperatura/desgelo para ar-condicionado Split de 9 BTUS convencional/inverter com mão de obra para instalação - A PRÓPRIA - Valor Referência: 480,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	480,00	45.600,00	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0081 - Reposição de sensor de temperatura/desgelo para ar-condicionado Split de 12 BTUS convencional/inverter com mão de obra para instalação - A PRÓPRIA - Valor Referência: 480,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	480,00	45.600,00	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0082 - Reposição de sensor de temperatura/desgelo para ar-condicionado Split de 18 BTUS convencional/inverter com mão de obra para instalação - A PRÓPRIA - Valor Referência: 480,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	480,00	69.120,00	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0083 - Reposição de sensor de temperatura/desgelo para ar-condicionado Split de 22 BTUS convencional/inverter com mão de obra para instalação - A PRÓPRIA - Valor Referência: 480,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	299,99	43.198,56	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0084 - Reposição de sensor de temperatura/desgelo para ar-condicionado Split de 24 BTUS convencional/inverter com mão de obra para instalação - A PRÓPRIA - Valor Referência: 480,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	299,99	43.198,56	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0085 - Reposição de sensor de temperatura/desgelo para ar-condicionado Split de 30 BTUS convencional/inverter com mão de obra para instalação - A PRÓPRIA - Valor Referência: 480,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	329,99	47.518,56	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0086 - Reposição de sensor de temperatura/desgelo para ar-condicionado Split de 36 BTUS convencional/inverter com mão de obra para instalação - A PRÓPRIA - Valor Referência: 480,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	349,99	20.999,40	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA



0087 - Reposição da turbina para ar-condicionado Split de 9.000 BTUS com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 605,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	600,00	21.600,00	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0088 - Reposição da turbina para ar-condicionado Split de 12.000 BTUS com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 680,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	675,00	24.300,00	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0089 - Reposição da turbina da evaporadora para ar-condicionado Split de 18.000 BTUS com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 830,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	825,00	34.650,00	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0090 - Reposição da turbina da evaporadora para ar-condicionado Split de 22.000 BTUS com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 905,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	900,00	37.800,00	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0091 - Reposição da turbina da evaporadora para ar-condicionado Split de 24.000 BTUS com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 1.055,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	1.053,00	63.180,00	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0092 - Reposição da turbina da evaporadora para ar-condicionado Split de 30.000 BTUS com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 1.130,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	1.128,00	27.072,00	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0093 - Reposição da turbina da evaporadora para ar-condicionado Split de 36.000 BTUS com mão de obra - A PRÓPRIA - Valor Referência: 1.600,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	1.595,50	38.292,00	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0094 - Manutenção preventiva (Limpeza da Evaporadora + Condensadora) de ar-condicionado Split de 9.000 BTS - A PRÓPRIA - Valor Referência: 227,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	168,99	60.836,40	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0095 - Manutenção preventiva (Limpeza da Evaporadora + Condensadora) de ar-condicionado Split de 12.000 BTS - A PRÓPRIA - Valor Referência: 380,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	289,99	104.396,40	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0096 - Manutenção preventiva (Limpeza da Evaporadora + Condensadora) de ar-condicionado Split de 18.000 BTS - A PRÓPRIA - Valor Referência: 380,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	269,99	194.392,80	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0097 - Manutenção preventiva (Limpeza da Evaporadora + Condensadora) de ar-condicionado Split de 22.000 BTS - A PRÓPRIA - Valor Referência: 455,00



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	318,50	191.100,00	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0098 - Manutenção preventiva (Limpeza da Evaporadora + Condensadora) de ar-condicionado Split de 24.000 BTS - A PRÓPRIA - Valor Referência: 530,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	349,99	335.990,40	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0099 - Manutenção preventiva (Limpeza da Evaporadora + Condensadora) de ar-condicionado Split de 30.000 BTS - A PRÓPRIA - Valor Referência: 530,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	376,99	180.955,20	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

0100 - Manutenção preventiva (Limpeza da Evaporadora + Condensadora) de ar-condicionado Split de 36.000 BTS - A PRÓPRIA - Valor Referência: 800,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A M DO N MONTEIRO EIRELI	798,00	47.880,00	Homologado em 25/04/2025 13:52:27 Por: JULIELSON BARBOSA DA SILVA

JULIELSON BARBOSA DA SILVA

Autoridade Competente

